Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 27451

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00027451
Originador: 202 Mine

OT fecha creacion: 21/12/2015
OT fecha/hora impresion: 28/12/2015 17:32:43

Detalles del Equipo

Equipo:	HT126 740B CAT	Descripcion:	HT TRUCKS
Serie:	L4E02801	Frente de Trabajo:	
Horometro:	6,009.00	Fecha/Hr. Requerida:	29/12/2015 00
Tipo de OT:	Preventive Maintenance Order	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: 740B EJ - MAINTENANCE -2000HRS
Sistema:

Grupo:
Tecnico: Lumbi

Teller:
Capataz: OLVER TRUJILLO JIMENO

Realizado (SI/NO)

Backlog:

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable: Mantenimiento PM II 4

Trabajo Realizado: Se Cambio aceite de motor aceite de trasmision aceite de Tranfe Se sacaron Todas las muestra se Drenaron los diferenciales y se Rellenaron Se Cambiaron Los Filtros de Aire de Acodicionado de la Cabina Filtro de aire Primario y secundario Se rellenaron

Observaciones: motor transfer transmision Se Cambiaro los Filtro Hidraulico Pendiente Relleno de aceite Hidraulico los dos Tanque drenar mandos Finales y Rellenar, Cruzeta MOFla Flecible

HOROMETRO: 6033.7

INICIO (fecha/hora): 08/12/15 - 9:25 AM | FINAL (fecha/hora):

FIRMA: Jorge Mayorga

NOMBRE: TECNICO LIDER (CAPATAZ)

Olver Trujillo

SUPERVISOR